

状況報告書

1.日付(いつ)

・平成24年10月 9日

2.場所

・処分場内(下記のとおり)

3.状況

・フレコンを降ろす時に、重機の先が接触したため

4.位置図



5.今後の改善方法

・オペレーターに指導を行い、再発防止を促す。




シート補修

施工前



シート補修

施工前



シート補修

施工前

接写



シート補修

融着 状況



シート補修


融着 完了

余 白



シート補修

サンダー・ケレン
状況



シート補修

サンダー・ケレン
完了

余 白



シート補修

押し出し融着
状況



シート補修

押し出し融着
完了



シート補修

押し出し融着
完了
接写



シート補修

真空検査

余 白


余 白

Blank lined area for notes or additional information.



シート補修

遮光マット融着
状況



シート補修

遮光マット融着
完了

余 白