











定期点検報告書(焼却)

設備区分 灰出し設備			●来歴											
機器名称 ダスト処理装置														
型式 NSDRK-01012-LMW														
コードNo			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
製造者名 (株)新日南														
能力 3.7kw 処理量1m <sup>3</sup> /h														
点検内容		点検周期												
		1ヶ月												
			実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日
作業人員 3名														
飛灰貯留槽														
各部ボルトの緩みの有無	○	異常無						3月13日						
ギア・チェーンの磨耗・伸び・張りの点検	○													
本体腐食の有無 <b>ブリッジ除去</b>	○													
ロッド・パドルの磨耗・腐食・緩みの有無	○													
ストレーナ・加湿ノズルの目詰まりの有無	○													
モイックセンサーの汚れの有無	×	清掃実施												
軸シールの紛体の漏れの有無	○	異常無												
パドルの運転の確認	○													
パイプレータ														
運動音の異常の有無	○	異常無						3月13日						
ボルト・ナットの緩みの有無	○													
ケーブルの損傷の有無	○													
機器冷却水ポンプ														
グラウンド部、水漏れの確認	○	異常無						3月13日						
配管等、水漏れの有無	○													
薬注ポンプ														
異音・振動の有無	○	異常無						3月13日						
配管等液漏れの有無	○													

定期点検報告書(焼却)

設備区分	燃焼設備	コードNo											
機器名称	燃料貯留槽	製造者名	(株)プランテック										
型式	A重油	能力 容量	5k 寸法φ1.835m L2.100m										
点検内容	点検周期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	1ヶ月						3月27日						
作業人員 2名		実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日
上面スラブ、亀裂・崩落・不等沈下の有無	○						3月27日						
タンク本体、漏洩の有無	○												
通気管、固定状況の適否	○												
通気管、腐食損傷の有無	○												
通気管、引火防止網の脱落・目詰まり	○												
漏洩検査管、変形・損傷・土砂等堆積の有無	○												
注入口、変形・損傷の有無	○												
注入口、接地電極損傷等の有無	○												
注入口ピット、亀裂・崩落・滞油・滞水の有無	○												
配管、変形・損傷の有無	○												
配管、塗装状況及び腐食の有無	○												
配管、固定の適否	○												
点検ボックス、亀裂・崩落・滞油・滞水の有無	○												
標識・掲示板、取付状況・記載状況の確認	○												
消火器、位置・設置数・外観機能の適否	○												
油量の確認(L)	○												
Vベルトの損耗の有無	○												
							3月27日						



