

| 設備区分                             | 受入供給設備 | 受入供給設備                      |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                  | 1ヶ月点検  | ごみクレーン<br>電動油圧式バケット付き天井クレーン | 点検周期 | 10月  | 11月   | 12月  | 1月  | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
| 点検内容                             |        | 1ヶ月                         | 9,23 | 6,20 | 4,18日 | 5,29 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                  |        |                             | 実施日  | 実施日  | 実施日   | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員 3名                          |        |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 巻上装置                             |        |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 減速機からの油漏れの有無                     | ○      | 異常無し                        | 23日  | 20日  | 18日   | 29日  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 減速機潤滑油量・汚れの確認                    | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 巻上ブレーキギャップの測定(ギャップ値0.8mm最大1)     | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 巻上ブレーキライニングの摩耗・損傷(使用限界2mm以上あること) | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 巻上ブレーキディスクの異常摩耗、損傷の有無            | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 走行車輪駆動歯車の噛合い確認                   | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 走行車輪歯車の欠損の有無                     | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 炉内内部確認                           |        |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 内部確認クリンカ有無(毎週クリンカ除去作業実施 Yフック溶接)  | ○      | 実施                          |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 炉冷却吹き込み口有無 灰落とし                  | ○      | 実施                          | 22日  | 5日   | 4日    | 29日  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| クリンカ落とし キャスター打ち (80kg)(60Kg)     | ○      | 実施                          |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 廃棄物供給装置                          |        |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| コンベヤチェーン、張度状態の確認 (スクレーバ点検)       | ○      | 異常無                         |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ローラ回転の確認                         | ○      | 異常無                         | 23日  | 6日   | 18日   | 29日  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| エプロンパン、変形の有無                     | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 駆動ローラチェーン、給油状況                   | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 非常引綱スイッチ作動試験                     | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 感染性産業廃棄物供給装置                     |        |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| コンベヤチェーン、張度状態の確認 張り調整実施          | ○      | 異常無                         | 23日  | 6日   | 4日    | 29日  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ローラ回転の確認 (内部清掃 点検)               | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| エレベーター 変形の無し                     | ○      |                             |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 非常引綱スイッチ作動試験                     | ○      |                             |      |      |       |      |     | 9日  |     |     |     |     |     |     |     |











| 設備区分                |  | 灰出し設備           |  | コードNo                          |  | ● 来歴 |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 機器名称                |  | ダスト処理装置         |  | 製造者名 (株)新日南                    |  | 10月  | 11月   | 12月   | 1月   | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
| 型式                  |  | NSDRK-01012-LMW |  | 能力 3.7kw 処理量1m <sup>3</sup> /h |  | 実施日  | 実施日   | 実施日   | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 点検内容                |  | 点検周期            |  | 1ヶ月                            |  | 23日  | 6.20日 | 4 18日 | 5.29 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                     |  |                 |  |                                |  | 実施日  | 実施日   | 実施日   | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員                |  | 3名              |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 飛灰貯留槽               |  |                 |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 各部ボルトの緩みの有無         |  | ○               |  | 異常無                            |  | 21日  | 20日   | 4日    | 29日  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ギア・チェーンの磨耗・伸び・張りの点検 |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 本体腐食の有無             |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ロッド・パドルの磨耗・腐食・緩みの有無 |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ストレーナ・加湿ノズルの目詰まりの有無 |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| モイックセンサーの汚れの有無      |  | ○               |  | 異常無                            |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 軸シールの紛体の漏れの有無       |  | ○               |  | 異常無                            |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| パドルの運転の確認           |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| バイブレータ              |  |                 |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 運動音の異常の有無           |  | ○               |  | 異常無                            |  | 23日  | 20日   | 4日    | 29日  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ボルト・ナットの緩みの有無       |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ケーブルの損傷の有無          |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 機器冷却水ポンプ            |  |                 |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| グラウンド部、水漏れの確認       |  | ○               |  | 異常無                            |  | 23日  | 20日   | 4日    | 5日   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 配管等、水漏れの有無          |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 薬注ポンプ               |  |                 |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 異音・振動の有無            |  | ○               |  | 異常無                            |  | 23日  | 20日   | 20日   | 29日  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 配管等液漏れの有無           |  | ○               |  |                                |  |      |       |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |



定期点検報告書(焼却)

1月

1/8

| 設備区分                  |   | 燃焼設備    |  | コードNo  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---------|--|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 機器名称                  |   | 焼却炉     |  | 製造者名 (株)プランテック                                     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 型式                    |   | 自立形気密構造 |  | 能力 容積105m <sup>3</sup> 負荷116.3kw/m <sup>3</sup> 以下 |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 点検内容                  |   | 点検周期    |  | 10月  | 11月   | 12月   | 1月    | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |  |  |  |  |
|                       |   | 1ヶ月     |  | 23日  | 6.20日 | 4 18日 | 5.29  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|                       |   |         |  | 実施日  | 実施日   | 実施日   | 実施日   | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |  |  |  |  |
| 炉内                    |   |         |  | 22日  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 作業人員 3名               |   |         |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| ケーシング接続部、亀裂の有無        | ○ | 毎週確認    |  | 22日  | 20日   | 4.18日 | 5.29日 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 耐火物、脱落・焼損・磨耗状況の有無     | ○ | 毎週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 空気吸込ノズルの清掃点検          | ○ | 毎週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| クリンカ、ダスト堆積物の清掃点検      | ○ | 各週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 熱電対(炉内、灰層)の清掃点検       | ○ | 毎週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 炉圧検出器の清掃点検            | ○ | 毎週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 各取付ボルト、緩み・断裂の有無       | ○ | 毎週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| バーナ座閉止蓋の焼損の有無         | ○ | 毎週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| エアーパージの確認             | ○ | 毎週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| マンホール用パッキン、破損・変形の有無   | ○ | 毎週確認    |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 炉下 コンベア               |   |         |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 支持板の清掃点検及び損傷の有無(内部点検) | ○ | 各週確認    |  | 23日  | 20日   | 4日    | 29日   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 耐火物、脱落の有無 (火格子点検清掃)   | ○ |         |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| 油圧                    |   |         |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| シリンダ取付ボルト、緩みの有無       | ○ | 各週確認    |  | 23日  | 20日   | 4日    | 29日   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| シリンダ取付軸の磨耗の有無         | ○ |         |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| ロッド、傷・磨耗の有無           | ○ |         |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| シリンダアームピン部、磨耗の有無      | ○ |         |  |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |



| 設備区分                     |  | 排ガス処理設備           |      | コードNo                     |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
|--------------------------|--|-------------------|------|---------------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|----|--|--|
| 機器名称                     |  | 集じん装置             |      | 製造者名 (株)プランテック            |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 型式                       |  | プレコートバッグフィルタ パルス式 |      | 能力 容量5k 寸法φ1.835m L2.100m |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 点検内容                     |  |                   |      | 点検周期                      |     | 10月   | 11月   | 12月   | 1月   | 2月   | 3月   | 4月  | 5月  | 6月  | 7月   | 8月   | 9月 |  |  |
|                          |  |                   |      | 1ヶ月                       |     | 23日   | 6.20日 | 4 18日 | 5.29 |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
|                          |  |                   |      |                           |     | 実施日   | 実施日   | 実施日   | 実施日  | 実施日  | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日  | 実施日  |    |  |  |
| 作業人員 3名                  |  |                   |      |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 上部ケーシング 内部確認             |  |                   |      |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| ブローチューブ押えボルト、緩みの有無       |  | ○                 | 各週確認 | 23日                       | 20日 | 4.18日 | 5.29日 |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 差圧測定台管、閉塞の有無             |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 薬品・ダスト、漏れの有無             |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| マンホール締付ボルト、緩みの有無         |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無    |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 下部ケーシング                  |  |                   |      |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| ケーシング、腐食の有無              |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 堆積ダストの除去                 |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 差圧配管、詰まりの除去              |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 熱電対の清掃点検                 |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| マンホール締付ボルト、緩みの有無         |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無    |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 払落し装置(ブローチューブ、電磁弁、ヘッダー管) |  |                   |      |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 保温材飛散の有無                 |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| ヘッダー管～電磁弁、空気漏れの有無        |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 保温材飛散の有無                 |  | ○                 | 各週確認 |                           |     |       |       |       |      |      |      |     |     |     |      |      |    |  |  |
| 中間層 pH                   |  |                   |      |                           |     |       |       | 8.85  | 8.8  | 7.73 | 7.53 |     |     |     | 7.8  | 7.76 |    |  |  |
| 機器冷却槽 pH                 |  | 5→4 ストローク         |      |                           |     |       |       | 8.49  | 8.1  | 8.1  | 8.17 |     |     |     | 8.22 | 8.48 |    |  |  |
| 噴射水槽pH                   |  |                   |      |                           |     |       |       | 8.8   | 8.8  | 8.72 | 8.66 |     |     |     | 8.01 | 8.93 |    |  |  |